

№ 04-61 от «30» 01 2017 г.

**ООО «ИЖ-ТЕХНО ТЮНИНГ»**

Адрес: Удмуртская республика, г. Ижевск,  
ул. Нижняя 18-200

*Информационное письмо.*

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «НТЦ АВТОЭКСПЕРТ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11OC13 от 09 апреля 2015 года) информирует Вас о том, что указанная ниже продукция **не подлежит** обязательному подтверждению соответствия по техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №877:

| <i>Наименование продукции</i>                                                                                                              | <i>Код ТН ВЭД</i>    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Балка заднего моста (чулок) Нива</i>                                                                                                    | <b>8708 99 930 9</b> |
| <i>Блокка (блокировка) торговых марок Daihatsu Ferroza, Mitsubishi Pajero, Suzuki Grand Vitara</i>                                         | <b>8708 70 990 9</b> |
| <i>Барaban с механизмом свободной размотки и пневматическим управлением для лебедки WARN 8274-50</i>                                       | <b>8708 40 200 9</b> |
| <i>Валы раздаточной коробки заднего и переднего приводов НИВЫ</i>                                                                          | <b>8708 50 990 1</b> |
| <i>Двухмоторная крышка лебедки WARN 8274</i>                                                                                               |                      |
| <i>Дифференциал 4-х сателлитный НИВЫ</i>                                                                                                   |                      |
| <i>Картер раздаточной коробки</i>                                                                                                          |                      |
| <i>Комплект увеличения передаточного отношения пониженной передачи Toyota Land Cruiser 70, 80, Mitsubishi, Nissan Patrol Y60/Y61, НИВЫ</i> |                      |
| <i>Комплект фиксации ступичного узла УАЗ, Toyota, Nissan, Land Rover, Mitsubishi, НИВА (гайки, винты, шайбы)</i>                           |                      |
| <i>Корпус двигателя лебедки с улучшенной теплоотдачей</i>                                                                                  |                      |
| <i>Лифт-комплект УАЗ</i>                                                                                                                   |                      |
| <i>Опора барабана</i>                                                                                                                      |                      |
| <i>Принудительная блокировка Suzuki, Toyota</i>                                                                                            |                      |

|                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <i>Редукторы лебедки Come-Up</i><br><i>Редуктор лебедки WARN 8274</i><br><i>Усиленный главный вал лебедки WARN 8274</i><br><i>Цапфа ремонтная УАЗ</i> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС ООО «НТЦ АВТОЭКСПЕРТ»



В.П. Соловьев